





Presa de María Cristina. El temor a la rotura obligó a abrir las compuertas de la presa, que mostraba una grieta en su muro de contención.



El nuevo cauce del Turia. El cauce presentaba una imagen inusual al llevar su lecho grandes cantidades de agua.



Río Palancia. El río se desbordó, cortando carreteras y causando graves daños en sus alrededores.



Barranco de Carraixet. El principal cauce natural de l'Horta Nord sembró la alarma a su paso por las poblaciones de Bétera a Tavernes Blanques.